

# Bodendurchschlaggerät IP 70 Z glatt ohne Gewindemeißel

- |                                |                     |                                     |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 101. Meißel                    | 7. Dämpfer          | 15. Schlauchverschraubung           |
| 2. Gehäuse                     | 8. Ventil           | 16. Anschluss-Schlauch mit Kupplung |
| 3. Schlagkolben                | 10. Druckfeder      | 20. Stufenspitze mit Stiften        |
| 4. Steuerschieber              | 11. Druckfederkappe |                                     |
| 402. Steuerschieberhülse       | 12. Sprengring      |                                     |
| 5. Gummibuchsen (Satz 4 Stück) | 13. Distanzring     |                                     |
| 6. Dämpferhülse                | 14. Endmutter       |                                     |

